

ファームウェア 3.1.x.77-7/5.1.x.77/6.1.x.77-7 リリース・ノート

作成日：2024年9月2日

重要なお知らせ

- ファームウェアのアップグレードを行うと、ダウングレードはできません。
※直接本機に接続し、アップグレードを行うには、ファイル名を“**update.bin**”に変更してアップグレードを行ってください。
※ファームウェアアップグレード前は必ず再起動を実施し、再起動後にアップグレードを行ってください。
※ファームウェアアップグレード中に電源を落とさないでください。正常に動作しなくなる恐れがあります。
また、アップグレード後には、再起動を促すメッセージが表示されますので、必ず再起動を行ってください。
※アップグレードを行う際には、念のため、設定のバックアップを行ってください。
設定のバックアップは、カメラ設定、録画設定、イベントと動作、E-mail、サーバー設定となります。
(※設定のバックアップを行う方法は、取扱説明書をご参照ください)
- ファームウェアver3.1.x.77-7/5.1.x.77-7/6.1.x.77-7の推奨OSはWindows11 Professional (64bit) です。
- ファームウェアのアップグレード後は、念のため設定の確認をお願いします。
- DS-1102/100及びPro+シリーズは、ローカル・ディスプレイにてH.265の表示はサポートしていません。
※録画及びPC閲覧時には使用可能な機能となります。

機能の追加

《 PC・LD (ローカルディスプレイ) 共通の機能 》

- コマ送りボタンクリック時の送る時間を調整できる設定項目を追加しました。
- pingコマンドを実行できる機能を追加しました。
- AI検索機能を追加しました。※β版の機能です。

《 PCのみの機能 》

- タイムラプス動画機能を追加しました。
- マルチサーバー機能の登録チャンネル数が最大512チャンネルまで可能になりました。
- E-MAPのカメラアイコンのデザインの種類を増やしました。
- Webリンク機能がhttpsに対応しました。
- インスタント再生のタイムラインバーに表示される時間を見やすくしました。

《 LDのみの機能 》

- 最大7日間の再生/録画データのバックアップができるようになりました。

《 その他の機能 》

- HDD通電時間の警告しきい値を超えた場合の挙動を変更しました。
※ポップアップメッセージでの通知のみ。 ※設定解除時の再起動が不要になりました。
- カメラの状態項目にカメラのMACアドレスが表示されるようになりました。
- リセットボタンの有効/無効の切り替えができるようになりました。
- admin権限のユーザー名を変更できるようになりました。
- パワーユーザーで「マニュアル録画」「消音」「日付と時間」の権限選択ができるようになりました。
- 5回連続でログインに失敗した場合、300秒間ログインできなくなる機能を追加しました。
- レベル:errorのログが赤色で表示されるようになりました。
- AXIS社製「D3110」をカメラとして登録できるようになりました。

修正

- LD：インスタント再生を高頻度で行うと、まれに映像が固まる現象を改善しました。

次頁に続く→

ファームウェア 3.1.x.77-7/5.1.x.77/6.1.x.77-7 リリース・ノート

作成日：2024年9月2日

修正

- LD：デュアル・ディスプレイの個別モード使用時に同一カメラをレイアウトに2台登録した際、後で登録したカメラのデジタルPTZ操作ができない事象を改善しました。
- E-MAPのカメラアイコンの回転機能が正しく動作しない現象を改善しました。
- 録画なしの状態、まれにカメラとの切断が発生する現象を改善しました。
- まれにカメラとの切断が約70秒間発生する現象を改善しました。
- PTZ操作権がないユーザー権限で、E-MAP機能からPTZ操作できる事象を改善しました。
- UPS連動でシャットダウン後、次回起動時に「前回、正常にシャットダウンされませんでした」のメッセージが表示されないように改善しました。

追加カメラ

i-PRO社製ネットワークカメラ等を追加しました。

詳しくは、カメラリストをご参照ください。

※最新のカメラリスト (Ver3.1.x.77-7/5.1.x.77-7/6.1.x.77-7) は、弊社HPをご覧ください。