

ファームウェア 3.1.x.78-9/5.1.x.78-9/6.1.x.78-9 リリース・ノート

作成日：2025年7月14日

重要なお知らせ

- ファームウェアのアップグレードを行うと、ダウングレードはできません。
 - ※本体に直接USBメモリを接続してアップグレードを行うには、ファイル名を“**update.bin**”に変更してアップグレードを行ってください。
 - ※ファームウェアアップグレード前は必ず再起動を実施し、再起動後にアップグレードを行ってください。
 - ※ファームウェアアップグレード中に電源を落とさないでください。正常に動作しなくなる恐れがあります。
 - また、アップグレード後には、再起動を促すメッセージが表示されますので、必ず再起動を行ってください。
 - ※アップグレードを行う際には、念のため、設定のバックアップを行ってください。
 - 設定のバックアップは、カメラ設定、録画設定、イベントと動作、E-mail、サーバー設定となります。
 - (※設定のバックアップを行う方法は、取扱説明書をご参照ください)
- ファームウェアver3.1.x.78-9/5.1.x.78-9/6.1.x.78-9の推奨OSはWindows11 Professional (64bit) です。
- ファームウェアのアップグレード後は、念のため設定の確認をお願いします。

機能の追加

《 PC・LD (ローカルディスプレイ) 共通の機能 》

- 3倍速再生の機能を追加しました。

《 その他の機能 》

- AI検索：i-PRO社製ネットワークカメラに対応しました。※カメラに属性検知アプリのインストールが必要です。
- AI検索：検索時の視認性を向上させるため、最新のデータから表示されるように変更しました。
- ユーザー権限：PTZ操作の権限を各カメラごとに設定できるようになりました。
- HDD通電時間警告しきい値超過時のポップアップ通知を1日1回の通知に変更しました。
- AXIS社製D3110をカメラ登録した際、ライブ画面よりIO出力を制御できるようになりました。
- WEBGATE社製AIBOX-B808Bに対応しました。

修正

- USBメモリを複数回抜き差しした場合、USBメモリが認識されなくなる事象を改善しました。
- HDDエラーが誤検知される事象を改善しました。
- 稀にLDのライブ映像/再生映像が表示されなくなる事象を改善しました。
- 録画データエクスポート時、「一つのAVIファイルに統合する」機能を使用した場合、データ容量によって再生できないケースがある事象を改善しました。
- イベントトリガーで使用するHTTP-inの番号によってはスナップショットをメール添付する動作ができない事象を改善しました。
- DIGIMobile V2でイベントのPUSH通知ができない事象を改善しました。
- i-PRO社製PTZカメラのPTZ制御ができないケースがある事象を改善しました。
- Hanwha社製SPE-420の映像設定ができない事象を改善しました。
- SONY社製SNC-CS11のIO入力イベントが動作しない事象を改善しました。
- セキュリティの向上を行いました。※NTPサーバアドレスにIPアドレス/ドメイン名以外を入力できないように変更しました。
- 魚眼カメラの展開の名称を「DIGI展開」に統一しました。

追加カメラ

三菱電機製カメラMELOOK3/MELOOK4シリーズ、日立製作所社製ネットワークカメラ等を追加しました。詳しくは、カメラリストをご参照ください。

※最新のカメラリスト (Ver3.1.x.78-9/5.1.x.78-9/6.1.x.78-9) は、弊社HPをご覧ください。