

ファームウェア 2.1.x.72-8/3.1.x.72-8 リリース・ノート

作成日：2022年3月1日

重要なお知らせ

- ファームウェアのアップグレードを行うと、ダウングレード (ver 71 以下) はできません。
※直接本機に接続し、アップグレードを行うには、ファイル名を“**update.bin**”に変更してアップグレードを行ってください。
※ファームウェアアップグレード前は必ず再起動を実施し、再起動後にアップグレードを行ってください。
※ファームウェアアップグレード中に電源を落とさないでください。正常に動作しなくなる恐れがあります。
また、アップグレード後には、再起動を促すメッセージが表示されますので、必ず再起動を行ってください。
※アップグレードを行う際には、念のため、設定のバックアップを行ってください。
設定のバックアップは、カメラ設定、録画設定、イベントと動作、E-mail、サーバー設定となります。
(※設定のバックアップを行う方法は、取扱説明書をご参照ください)
- ファームウェアver 2.1.x.72-8/3.1.x.72-8の推奨OS はWindows10/11 Professional となります。
- ファームウェアのアップグレード後は、念のために設定の確認をお願いします。
- DS-1102/100 及び、Pro+シリーズは、ローカル・ディスプレイにてH.265の表示はサポートしていません。
※録画及びPC閲覧時には使用可能な機能となります。

機能の追加

◀ LDのみの機能 ▶

- マウスカーソルの大きさ/スピードの設定 (調節) の追加
- ブザー音のOFFボタンの追加 ※LDのログ画面にて
- 16分割再生

◀ PCのみの機能 ▶

- 時刻補正：PCの時間に合わせて時計を補正するモードの追加
- 単画面再生時、すべてのフレームを再生する機能を追加 ※16倍速程度まで
- デバイスウェブリンク機能を拡張

◀ PC・LD両方の機能 ▶

- 自動ミュート機能の追加
- 低帯域ストリームモードの追加

◀ その他の機能 ▶

- TOA製5シリーズネットワークカメラ 音声双方向機能の対応
- DS-1102の本体ブザー音の変更
- イベント：ユーザー指定時間を10～600秒の間で設定できるように変更

修正

- 録画再生時のシークズーム時、バーを中心にするよう修正。
- NVR-Clientにて、下記項目の修正
 - ・ライブ分割画面表示中、ダブルクリック動作で分割画面⇒単画面⇒分割画面への切り替えを行った場合、ページ1の分割画面が表示される件の修正
- モニターとの接続時、接続メーカー/型番によっては表示位置がズレて表示される件の修正

追加カメラ

※最新のカメラリスト (※Ver2.1.x.72-8/3.1.x.72-8) は、弊社HPをご覧ください。