

ファームウェア 2.1.x.71-8/3.1.x.71-8 リリース・ノート

作成日：2021年5月17日

重要なお知らせ

- ファームウェアのアップグレードを行うと、ダウングレード (ver 71 以下) はできません。
※直接本機に接続し、アップグレードを行うには、ファイル名を“**update.bin**”に変更してアップグレードを行ってください。
※ファームウェアアップグレード前は必ず再起動を実施し、再起動後にアップグレードを行ってください。
※ファームウェアアップグレード中に電源を落とさないでください。正常に動作しなくなる恐れがあります。
また、アップグレード後には、再起動を促すメッセージが表示されますので、必ず再起動を行ってください。
※アップグレードを行う際には、念のため、設定のバックアップを行ってください。
設定のバックアップは、カメラ設定、録画設定、イベントと動作、E-mail、サーバー設定となります。
(※設定のバックアップを行う方法は、取扱説明書をご参照ください)
- ファームウェアver 2.1.x.71/3.1.x.71の推奨OS はWindows10 Professional となります。
- ファームウェアのアップグレード後は、念のため設定の確認をお願いします。
- DS-1102/100 及び、Pro+シリーズは、ローカル・ディスプレイにてH.265の表示はサポートしていません。
※録画及びPC閲覧時は使用可能な機能となります。

機能の追加

◀ LDのみの機能 ▶

- ターゲットディスプレイモード (個別モード) の追加 ※従来の「個別モード」は「拡張モード」に名称変更
- 画像表示ディスプレイモード ※MAPの追加

◀ PCのみの機能 ▶

- ストリーム1のデフォルト表示分割を変更できる機能 ※PCクライアントのみ
- リレーサーバー経由での一括映像出力設定

◀ PC・LD両方の機能 ▶

- USBバックアップ・スケジュールバックアップ機能の追加

◀ その他の機能 ▶

- カメラステータスバー表示の削除 ※モニタリング画面上のH.264などの表示を削除
- カメラ設定取得モードの追加 ※TOA 5シリーズ、パナソニック現行機種 (2021/3/18時点)
- LAN1・LAN2のゲートウェイ選択
- AXISカメラ 指定機種のみTCPで動体検知可能

修正

- H.265にて録画設定を行った場合、稀に再生映像が乱れる現象の修正
- DIGISTORがDHCP設定時にEZ Searchにて検索されないケースがあることの修正
- NVR-Playerにて、下記項目の修正
 - ・再生時、日本語が文字化けするケースがある現象
 - ・スナップショット保存時、保存先のパスに日本語が入っていると保存できない現象
- NVR-Clientにて、下記項目の修正
 - ・NVR-Client複数起動時、全画面表示を終了した際にNVR-Clientが終了する現象
 - ・カメラのストリームを変更し、NVR-Clientを複数回再起動するとストリームの設定がデフォルトに戻る現象の修正

追加カメラ

※最新のカメラリスト (※Ver2.1.x.71-8/3.1.x.71-8) は、弊社HPをご覧ください。