

# ファームウェア 3.1.x.82-1/5.1.x.82-1/6.1.x.82-1 リリース・ノート

作成日：2026年 4月 6日

## 重要なお知らせ

- ファームウェアVer70台からVer82以上に更新する場合、中継ファームウェアVer80-2を経由する必要があります。
  - ※中継ファームウェアVer80を本体に直接USBメモリを接続してアップグレードを行う場合、ファイル名を“update.bin”に変更してアップグレードを行ってください。
  - ※Ver82を本体に直接USBメモリを接続してアップグレードを行う場合、ファイル名を“update.enc”に変更してアップグレードを行ってください。
  - ※ファームウェアアップグレード前は必ず再起動を実施し、再起動後にアップグレードを行ってください。
  - ※ファームウェアアップグレード中に電源を落とさないでください。正常に動作しなくなる恐れがあります。  
また、アップグレード後には、再起動を促すメッセージが表示されますので、必ず再起動を行ってください。
  - ※アップグレードを行う際には、念のため、設定のバックアップを行ってください。  
設定のバックアップは、カメラ設定、録画設定、イベントと動作、E-mail、サーバー設定となります。  
(※設定のバックアップを行う方法は、取扱説明書をご参照ください)
  - ※パスワードルールを追加し「8文字以上かつ、大文字・小文字・数字を各1文字以上含む」必要がある仕様に変更しました (※中継ファームウェアVer80-2以降)。
- ファームウェアver3.1.x.82-1/5.1.x.82-1/6.1.x.82-1の推奨OS はWindows11 Professional (64bit) です。
- ファームウェアのアップグレード後は、念のため設定の確認をお願いします。
- ファームウェアのアップグレードを行うと、ダウングレードはできません。

## 機能の追加

### 《 PC・LD (ローカルディスプレイ) 共通の機能 》

- PTZカメラのプリセット巡回グループ/巡回スケジュール機能を追加しました。
- イベントポップアップメッセージの終了設定を追加しました。

### 《 PCのみの機能 》

- 分割同時検索にマーカー機能を追加しました。

### 《 LDのみの機能 》

- 最大分割数の設定項目を追加しました。

### 《 その他の機能 》

- 録画動作効率化のため、録画フォルダの階層を変更しました。
- 設定画面にダッシュボードの項目を追加しました。
- 設定画面のディスク管理の項目に、HDDのS.M.A.R.T情報のエクスポート機能を追加しました。
- テンプレートファイル (CSV形式) からのカメラ設定読み込み機能を追加しました。
- デフォルトのパスワード利用時に変更画面を表示する仕様を追加しました。 ※中継ファームウェアVer80-2以降
- パスワードルールを追加し「8文字以上かつ、大文字・小文字・数字を各1文字以上含む」必要がある仕様に変更しました。  
※中継ファームウェアVer80-2以降
- アクセス制限機能を追加しました。
- LANポート/USBポート/リセットボタンの有効/無効の切り替え機能を追加しました。
- パワー・ユーザー権限：[設定の保存/読み込み] 権限を追加しました。
- セキュリティの向上を行いました。 ※ファームウェアを暗号化しました。
- NVR-playerに分割同時検索機能を追加しました。 ※静止画のみ
- VIVOTEK社製IP9165-LPR-v2の車番認識の結果が検索できる機能を追加しました。
- TOA社製6000シリーズカメラのエッジ録画機能に対応しました。
- AXIS社製D3110 Mk IIが【AIXS IOデバイス】 or 【カメラ設定】 から登録できるようになりました。
- AXIS社制：AXIS Live Privacy Shieldに対応しました。 ※β版の機能です。
- メンテナンス機能としてLDのハードウェアデコードの無効化が選択できるようになりました。  
※メンテナンス用のため、通常の運用では設定を変更せず有効のままご使用ください。

# ファームウェア 3.1.x.82-1/5.1.x.82-1/6.1.x.82-1 リリース・ノート

作成日：2026年 4月 6日

## 修正

- AXIS社製M4317-PLVE / M4327-P / M4328-Pを登録後、映像設定を行うと接続されなくなる事象を改善しました。
- VIVOTEK社製のPTZカメラがFW1.2401.35.01eの場合、PTZ操作ができない事象を改善しました。
- SAI社製SNP-Z201-16-I / SNP-Z201-25のPTZ動作ができない事象を改善しました。
- i-PRO社製WV-S61501-Z1の登録ができない事象を改善しました。

## 追加カメラ

JVC社製VN-H58シリーズ、TOA社製6000シリーズ、VIVOTEK社製車番認識カメラ、ソリッドカメラ社製、ニデックプレシジョン社製ネットワークカメラ等を追加しました。

詳しくは、カメラリストをご参照ください。

※最新のカメラリスト (Ver3.1.x.82-1/5.1.x.82-1/6.1.x.82-1) は、弊社HPにてご確認ください。